

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-20924-2022

2. Fecha

25 de junio de 2022

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A.

4. Tipo de Producto:

Basura industrial (sólidos y líquidos)

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonomé

6. Personal de Contacto o Responsable

Ing. Derek Naughton

7. Teléfonos y Fax

6814-4368

8. E-mail

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grant

13. Encargado de Operación de Triturador e Incineración

Luis Fuentes

14. Transportista

STI

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Basura industrial (sólidos y líquidos)

16. Cantidad de Desechos Tratados

- 173 IBC full of used oil (hydrocarbon)
- 463 IBC full of Material contaminated with hydrocarbon
- 4 -IBC full of metallurgic laboratoory waste
- 29 IBC full of clinic or bio hazardous waste
- 57,000 Gallons of used oil
- 41 IBC full of paint cans and painting materials
- 2 Container (40 foot) full of grinding media bags
- 8 Container (40 Foot) full of reagent bags
- 60,000 gallons Grease from camps kitchens
- 57 one cubic meter of dry sludge bag

17. Fecha de Entrada a la Planta

25 de junio de 2022

18. Fecha de tratamiento

27 de junio de 2022

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido

22. Ubicación Del Desecho.

área del B-60 / área de Reactivo / área de Botija

23. Operaciones de Eliminación

Tratamiento y disposición final

Sobre la eliminación de basura industrial (sólidos y líquidos) para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A..

Primero procedió a verificar los desechos descargados los desechos entregados, luego se desinfecto con químico de amplio espectro para su posterior descarga y preparación para su disposición final. Los desechos solidos se acondicionaron para su incineración. Los desechos líquidos se mezclaron con aserrín para su posterior incineración.

Observación Adicional: Las cenizas y desechos de escorias generadas se dispusieron el relleno sanitario.

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción...

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

25 de junio de 2022

26. Firma y Sello de Destrucción


